



C

CORDON

E L E C T R O N I C S

Jegyzőkönyv

Garanciális javítás elutasítása

Készülék típus: C6603
IMEI/azonosító: 356535058843413

Hibajelenség:

nem lehet bekapcsolni, bekapcsolás után csak rezeg

A szerviz véleménye, és a garanciális javítás elutasításának oka:

A készüléken ismeretlen eredetű mechanikai sérülés nyomai találhatók, melynek keletkezési körülményeit a szerviz nem képes megállapítani, így kizárólag ténymegállapítást tud végezni. A készülék javítását a gyártói utasítások értelmében garanciában nem tudjuk vállalni, csak garancián kívül, térítéses úton, mely után az eredeti garancia él tovább. A javítás várható költségéről, előzetes bevizsgálást követően tudunk csak nyilatkozni.

Melléklet:

Fényképet melléktünk.

Budapest, 2014.07.10

CORDON Electronics Kft.
1045 Bp., Széchenyi tér 9.
Cordon Electronics Kft.

Cordon Electronics Kft. GSM szerviz	Tel. : 36-1-272-0708; Fax: 36-1-272-0709
1045 Budapest, Széchenyi tér 9.	E-mail: ugyfelszolgalat@cordongroup.hu